

贝尔佐纳 (Belzona®) 修复泄漏的管道

客户
荷兰的炼油厂

施工时间
2000年9月

工况条件
在无法在施工中移除的地方使用卡箍以密封泄漏的管道。

问题
卡箍需要一个具保护性的防护层以抵挡高达摄氏60度的化学物质。
卡箍是用来密封传送炼油过程中的副产物的管道。

产品
贝尔佐纳 (Belzona®) 4341(乳浆CR4)
贝尔佐纳 (Belzona®) 4301

基材
钢铁

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳施工技术指导TCC-15所指示进行。在施工之前，使用贝尔佐纳 (Belzona®) 4301对焊缝部分进行做平处理。

贝尔佐纳 (Belzona®) 使用效果
在使用贝尔佐纳之前，此客户使用一个昂贵的填充媒介注射至卡箍以作为一个暂时的修复。客户对于贝尔佐纳4341相当满意，并且愿意为更多卡箍进行涂层保护。

照片
1. 涂上贝尔佐纳 (Belzona®) 4341的卡箍
2. 已准备好可施工的卡箍



1.



2.