

贝尔佐纳(Belzona®)4181 保护受热的表面

客户

美国田纳西州孟菲斯的化工厂

施工时间

2007年12月

工况条件

轨道车被蒸汽及化学品清洗，蒸汽和化学品流到轨道和污水坑中。

问题

由于蒸汽和化学物质侵蚀导致混凝土被冲蚀

产品

贝尔佐纳(Belzona®) 4181 (AHR乳浆抹面)

基材

混凝土

施工程序

该应用是按照贝尔佐纳施工技术指导TCC-15所指示进行。

贝尔佐纳(Belzona®)使用效果

由于蒸汽和热水，旧水泥浆和涂料已经失败。贝尔佐纳(Belzona®) 4181 (AHR乳浆抹面) 提供了出色的耐化学品和耐热性。

照片

1. 火车在铁路卸货的全视图
2. 在集水坑中侵蚀的混凝土
3. 贝尔佐纳(Belzona®) 4181 (AHR乳浆抹面) 被抹在混凝土表面上

