

贝尔佐纳(Belzona®)保护 化学污染隔离区

客户
法国食品加工厂

施工时间
2003年6月

工况条件
化学污染隔离区

问题
在维修过程中由于泄漏和污染导致混凝土严重恶化。该结构的完整性受到影响。

产品
贝尔佐纳(Belzona®) 4111 (乳浆石英)
贝尔佐纳(Belzona®)4311 (乳浆CR1)

基材
钢, 混凝土

施工程序
此应用程序是按照贝尔佐纳施工技术指导TCC-15所指示进行。需要特别关注以加垫片和保护支撑钢铁架的基底

贝尔佐纳(Belzona®)使用效果
此区域达到标准以符合必要的法规, 额外的保护支持如果需要, 维修容易进行耐用持久: 在过去的2009年做检查, 污染隔离区完好无损。

照片

1. 维修前
2. 罐体支架
3. 加垫片后
4. 完成贝尔佐纳(Belzona®)4311(乳浆CR1)的应用



1.



2.



3.



4.