

## **BELZONA® PROTEGE UNE TOUR DE FRACTIONNEMENT**

### **Localisation du client**

Raffinerie, Singapour

### **Date d'application**

Avril 2001

### **Situation de l'application**

Une tour de fractionnement d'une unité de craquage.

### **Problème**

De la corrosion sous isolation (CSI) était particulièrement présente autour des bagues de support là où l'humidité s'était accumulée.

### **Produits**

Belzona 5851 (HA-Barrier)

### **Substrat**

Acier

### **Méthode d'application**

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-5. L'isolant a été enlevé des zones affectées, le substrat préparé et le Belzona 5851 (HA-Barrier) appliqué sur le substrat chaud.

### **Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)**

Belzona 5851 offre une excellente protection de la corrosion sur ces zones très corrodées sans interrompre la production.

### **Description des photographies**

1. Vue générale de la tour
2. Corrosion clairement évidente sur les bagues de support
3. Application en cours
4. Application terminée



1.



2.



3.



4.