# BELZONA SELLANTE DE BASE DE TANQUE PREVIENE ROTURA POR CORROSIÓN POR ESTRÉS

# CLIENTE / UBICACIÓN

Fabricante de productos químicos, Reino Unido

#### FECHA DE APLICACIÓN

Octubre 2006

# SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Sellado de base de tanque de acero inoxidable

#### PROBLEMA

Ingenieros de materiales destacaron in-situ la posibilidad de crearse un ambiente favorable a la rotura por corrosión por estrés si el agua entraba debajo de la base del tanque.

### **PRODUCTOS**

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

#### **SUBSTRATO**

Acero inoxidable y hormigón

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto de Sistema Know-How Belzona GSS-3

### **HECHOS BELZONA**

El fabricante empleó el Sistema Belzona en ocho de sus tanques de acero al carbono y posteriormente, lo utilizó en tres de sus tanques de acero inoxidable. Hoy en día, el Sistema Belzona es la solución elegida por el cliente y se ha establecido un programa para futuras aplicaciones en otros de sus tanques.

## **FOTOGRAFÍAS**

- 1. Vista general del tanque de acero inoxidable
- 2. Primer plano de la base antes de aplicar los productos
- 3. Primer plano de la aplicación
- 4. Sistemas de sellado aplicado a las bases de los tanques









Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite http://khia.belzona.com



BELZONA®
Reparar • Protecer • Mejorar