

BELZONA PROTEGE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE PETRÓLEO CRUDO

CLIENTE / UBICACIÓN

Granja de tanques, México

FECHA DE APLICACIÓN

Agosto 2001

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Revestimiento exterior de tanque petrolero de 1000 barriles.

PROBLEMA

Debido a la proximidad del tanque a la costa, elementos presentes en el entorno, como la abrasión de la arena, el salitre y la contaminación ocasionada por residuos de gas ácido y otros componentes químicos, contribuyeron con la aceleración de la erosión y corrosión del tanque.

PRODUCTOS

Belzona® 5111 (Ceramic Cladding)

Belzona® 6111 (Liquid Anode)

SUBSTRATO

Acero al carbono

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto de Sistema Know-How Belzona TCC-5.

HECHOS BELZONA

El sistema de revestimiento Belzona protegió el tanque y a la vez, le proporcionó la resistencia química y abrasiva necesaria.

FOTOGRAFÍAS

1. Estado general del tanque previo a la aplicación del sistema de revestimiento Belzona
2. Granallado de arena en proceso
3. Aplicación de Belzona® 6111 mediante rociado
4. Vista del tanque una vez que el sistema de revestimiento Belzona fue aplicado



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

