

## APLICACIÓN RUTINARIA BELZONA DE SELLADO DE LA BASE DEL TANQUE

### CLIENTE / UBICACIÓN

Refinería, Tailandia

### FECHA DE APLICACIÓN

Desde el año 2002

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Tanques de almacenamiento de combustible

### PROBLEMA

El sellado de bitumen no protegió la base del tanque, por lo que el agua penetró a través del sello.

### PRODUCTOS

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

### SUBSTRATO

Acero y concreto

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo por el folleto Belzona de Sistema Know-How Belzona GSS-3.

### HECHOS BELZONA

La flexibilidad del sistema Belzona de sellado para la base del tanque es adecuada para operar en este clima tropical. Este es sólo uno de los más de 50 tanques que han sido protegidos con el sistema Belzona de sellado para la base del tanque.

### FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del tanque
2. Retirada del bitumen deteriorado
3. Acondicionamiento del substrato
4. Aplicando Belzona® 3111 para finalizar la aplicación



Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

